

Преобразователь измерительный разделительный с термопар ET 341



Особенности

- 1 входной канал
- Встроенная компенсация холодного спая
- Линейная зависимость выходного сигнала от измеряемой температуры
- Контроль состояния входной цепи
- Возможность подключения различных типов датчиков с расширенным диапазоном температур

Общие сведения

Преобразователь измерительный разделительный ET 341 предназначен для преобразования сигнала термопар, установленных во взрывоопасной зоне, в унифицированный выходной сигнал постоянного тока и напряжения.

Маркировка взрывозащиты [Ex ia Ga] IIC X.


Технические данные

| Параметры | Характеристики |
|--|--------------------------------|
| Модификация | ET 341 |
| Количество входных каналов, шт. | 1 |
| Количество выходных каналов, шт. | 1 |
| Вход [Ex ia Ga] IIC X | термопары типа K, L и S |
| Выход | |
| • ток, мА | 0/4 ... 20 |
| • напряжение, В | 0/2 ... 10 |
| Электрические параметры | |
| Напряжение питания, В | 20 ... 30 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования сигнала (вход-выход): | |
| • выход по току, %, не более | ± 0,1 |
| • выход по напряжению, %, не более | ± 0,1 |
| Погрешность компенсации температуры свободных концов, °С | ± 5 |
| Время нарастания выходного сигнала по уровням от 0,1 до 0,9 максимального перепада, мс, не более | 1 |
| Коэффициент подавления помехи общего вида, дБ, не менее | 100 |
| Параметры электробезопасности | II класс по ГОСТ Р МЭК 60950-1 |
| Напряжение прочности гальванической изоляции: | |
| • между входной и выходной цепями, В | 1500 |
| • между входной цепью и питанием, В | 1500 |
| • между выходной цепью и питанием, В | 750 |

Барьеры искрозащиты измерительные

| Параметры | Характеристики |
|---|----------------|
| Параметры входной искробезопасной цепи | |
| Максимальное входное и выходное напряжение, В, не более | 6,6 |
| Максимальный входной и выходной ток, мА, не более | 5 |
| Параметры выходных цепей | |
| Максимальное сопротивление нагрузки: • выход по току, Ом, не более • выход по напряжению, кОм, не менее | 600 2 |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 ... +60 |
| Относительная влажность при температуре 40 °С, %, не более | 95 |
| Атмосферное давление, кПа | 84 ... 106,7 |
| Срок службы, лет, не менее | 15 |
| Конструктивные параметры | |
| Степень защиты | IP30 |
| Масса, кг, не более | 0,3 |
| Размеры ШxВxГ, мм, не более | 22,5x109x115 |

Схема подключения ET 341



Информация для заказа

| Номер для заказа | Наименование |
|------------------|---|
| IO68E341E01 | Преобразователь измерительный разделительный ET 341 |